HONDA　FORZA ’08　SILENT

01810-L21D9-10(WT)　01810-L81D9-00(GOLD)

作業される前に必ずお読み下さい



No.	部品番号	商品名	入数	単価(税抜)
1	18910-L21D9-10	ｻｲﾚﾝｻｰComp.(WT)	1	¥59,000
	18910-L81D9-00	ｻｲﾚﾝｻｰComp.(GOLD)	1	¥59,000
2	18932-L31D9-00	ｻｲﾚﾝｻｰｽﾃｰ	1	¥12,000
3	18935-L31D9-00	ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞｰ	1	¥750
4	18931-L31D9-00	ｻｲﾚﾝｻｰﾊﾞﾝﾄﾞ	1	¥2,700
5	18934-L31D9-00	ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞｰ	1	¥350
6	972010-08015	ﾌﾗﾝｼﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄM8X15	4	¥120
7	95701-1004007	ﾌﾗﾝｼﾞ六角ﾎﾞﾙﾄM10X40	3	¥220
8	0311-06140-3400	ｶﾗｰ	1	¥190
		取扱説明書	1	非売品
		排出ガス試験結果証明書	1	非売品

商品詳細

製品名	ZERO SILENT
適合機種	HONDA '08 FORZA 型式 : JBK-MF10
ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ	STD ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
ｴﾝｼﾞﾝ仕様	STD ｴﾝｼﾞﾝ
排気音量	近接騒音:86dB 加速騒音:79dB
商品重量	5.1 kg(STD 6.7 kg)
ｵｲﾙ交換	本製品脱着不要
ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	本製品脱着不要
ｾﾝﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ	本製品脱着不要
認定番号	JMCA1110007015

注意事項

① 作業時は、怪我、火傷などを未然に防ぐ為、軍手等を着用して下さい。
② 作業時は、エンジン等が十分冷めた事を確認してから行って下さい。
③ 走行時に部品脱落などの事故が発生しないよう、各部の締付けを乗車前に十分確認して下さい。
④ 走行中の振動により、ボルト/ナット類が緩む事がありますので、必要に応じて増締めを行って下さい。
⑤ 取付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する場合、周囲の安全を確認し、また通気の良い場所で行って下さい。
⑥ 車両に外装、ローダウン等の改造がありますと装着できない場合があります。また、**不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしておりません**のであらかじめご了承下さい。

【使用工具】

① スパナorメガネ 14mm ②六角レンチ 6mm ③ボックスレンチ 10mm ④ラチェット、エクステンションバー ⑤軍手 ⑥ウエス ⑦脱脂材

【STD部品取外し、取付け準備】

① 構成部品図と梱包内容物が合っているか確認します。
② 作業する時は、けが防止の為に軍手を着用して下さい。
③ 作業がしやすくなるため、STD右側サイドカウルを取外すことをおすすめします。
④ STDエキゾーストプロテクタを取り外します。
⑤ テールパイプジョイント部のSTDエキゾーストバンドを緩めます。
⑥ STDマフラー本体をとめているボルトを取外します。
⑦ STDマフラーを車体後方に引き抜いて取外します。
⑧ STDエキゾーストパイプを取外します。
⑨ 新品のエキゾーストガスケットをお持ちの方は交換します。
※お客様にて購入して下さい。

【製品の取付け】

① サイレンサーステーを付属のフランジ六角ボルトM10×40で**仮止め**します。
② サイレンサーComp.をエンジン排気口に**仮止め**します。
③ 付属のフランジキャップボルトM8×15でサイレンサーバンドを仮止めします。
※サイレンサーとバンドの間に付属のラバーを取付けます。
④ 各部に干渉等がないか確認しながら次の順で**本締め**をします。

エキゾーストフランジ→ サイレンサーステー → サイレンサーバンド

⑤ STDエキゾーストプロテクタを付属のカラーを使用し取り付けます。(右図参照)

⑥ エンブレム、JMCAプレートにフィルムがついている場合は剥がします。また、全体を脱脂して下さい。

⑦ エンジンを始動して排気漏れがないか確認します。

※排気漏れを確認した場合、もう一度仮止め状態に戻し、再度取付けを行って下さい。

⑧ 最後に、取り付け準備時にSTD右側サイドカウルを取り外した場合は、カウルを取付けます。



【確認】

■ エンジン始動前の確認

○ 車体後部を上下に揺らして、各部干渉がないか確認して下さい。

○ 各ボルト、ナットの締め忘れがないか確認して下さい。

○ エンブレム、JMCAのビニールを剥がしたか確認して下さい。

■ エンジン始動直後の確認(エンジンの熱に注意して下さい)

○ エンジン排気口から排気漏れがないか確認して下さい。

■ 乗車前の確認

○ 各ボルト、ナットの緩みがないか再度確認して下さい。

※サイレンサー下部に水抜き穴があり水蒸気が出る場合がありますが性能上問題ありません。

マフラー取付けボルトの緩み、排気漏れ、転倒による取付け不良などを定期的に点検して下さい。

走行による汚れは市販のピッチクリーナー等を使用して下さい。

付属のJMCAカード及び排出ガス試験結果証明書は走行時に携帯して下さい。

本説明書では末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点がありましたら、お気軽にお電話にてお問合せ下さい。

記載内容、仕様、価格等は製品改良の為、予告無しに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

TEL:059-370-0090 FAX:059-370-0152

HP: http://www.moriwaki.co.jp